



Dual Monaural Amplifier

Wonder Pure WP-3110F

キット組み立てに必要な工具・測定器と消耗品のご案内

1. ハンダこて



30Wくらいのもので

2. ハンダこて台



3. ニッパー



4. ラジオペンチ



5. マイナスドライバー



エンジニア DS-13

先端サイズ
2.6×0.35

6. ボックスドライバー



エンジニア DN-05, DN-07

M3用(対辺5.5mm)と
M4用(対辺7mm)の2本必要
長さは200mmくらい

7. ボックスレンチ



HOZAN
W-27

サイズ:11mm(対辺)
12mm(対辺)

8. ドライバー



エンジニア DP-44, DP-64

先端サイズ
No-1とNo-2の2本必要
長さは200mmくらい

9. 圧着ペンチ
(ラatchet機構)



HOZAN
P-732

被絶縁(裸)端子:1.25 2.0

10. ワイヤーストリッパ



エンジニア PA-06

11. 六角レンチセット



エンジニア TWH-01

2mmと3mm

12. ブロー



エンジニア SKA-60

熱風で熱収縮チューブを収縮

13. ピンセット



14. カッター



15. プライヤー



エンジニア PZ-56

16. テスター



DCのVレンジが測れるもの

消耗品

1. ハンダ



goot
SE-06010

4. ビニールテープ



5. サンドペーパー



100番・240番・400番くらい

6. 塗料もしくはウッドワックス



2. 接着剤



3. グリス

タミヤ チタングリス

